Ruggine sul treno della morte

Strage di Viareggio, oggi prove tecniche su cisterna e picchetto

VIAREGGIO. "Clang", un colpo, un suono. Quello che apre lo sportello della cisterna nella galleria, a ridosso dei binari. Dentro i vigili del fuoco, i tecnici dell'azienda incaricata della bonifica, gli uomini della Polfer che indaga da quella notte maledetta di due anni fa, quella della strage del treno di Viareggio. Dietro al bombolone ci sono altri pezzi sequestrati.

La ruggine ha consumato l'asse dando vita a forte sfregamento

Si tratta dei picchetti, quello ritrovato sotto la cisterna e quello che potrebbe averla forata aprendo la strada al Gpl; e la pinzetta a ganascia C, legata, per ora della polizia. Che col picchetto si combina. Un episodio tra, il triste di "impatto" principe del disastro.

Ieri le ispezioni di bonifica, con un passaggio in zona dei pm Giuseppe Amodeo che ha voluto visionare l'area dove dalle 36 di oggi si troveranno fiaccole ad alberi legati e cordoni di sicurezza dell'area ferrovia. Le reti della Procura supportata dalle approfondite indagini della Polfer nella persona dell'ispettore capo Angelo Laurino con la squadra - è che a fornire la cisterna sia stato uno dei picchetti. Gli stessi d'apposito che BE, nel 2011, ha d'area di non risolvere sulle Imese di nuova costruzione, di la velocità compresa.

Le analisi tecniche di oggi riconfermano in che stato è la cisterna. Quello che si vanno a condividere sui laboratori della Lucchini di Lucca. Gli esperti hanno raccontato. Invece, in che stato era l'asse che si è spezzato, datato 1976.

Che vi fosse la ruggine, causa della frattura che l'ha portato a spezzarsi, è confermato dalle foto e dagli occhi di periti e avvocati che l'hanno visto. Ma non solo. Sopra la ruggine forse c'era di più: un'altra sostanza anticipato proprio dal "Tirreno" un anno fa, in occasione del primo anniversario del disastro di via Ponchielli: nera che lo ricoprirà per intero, blu nella parte centrale, grigia vicino quella blu. Tre strati incompatibili - la relazione della Polfer è molto chiara, e lo sono anche le risultanze dei periti della parti lese - con la revisione che l'officina tedesca Jungenthal ha certificato di aver eseguito. Perché l'operazione di sabbiatura - quella con la quale la ruggine ha inizio, portando il metallo a "nudo" così da verificare se vi siano o meno corrosioni - richiede poi una verniciatura nuova di zecca. Ma, nel caso dell'officina di Hannover, come scrive la relazione dell'ispettore Laurino covedata d'. Ino scattato sul posto: una fila di sassi, fermati a quelli specialisti a Viareggio per le verniciati di un bel blu celeste.

Una volta eseguiranno nelle officine Lucchini lo stesso test e venuto via con semplice accompagnati si è notato che alle due estremità vi era metallo visibile, punti di corrosione - evidenti: punti di corrosione - spiegano i periti dei familiari delle vittime - ma un po' lisciati, come con un leggero "peeling".

Storia di un asse del quale non si sa la manutenzione dal 1976 al 2004 e rispetto al quale sullo stato dei fatti si assicura fonda ti sospetti di colpevoli: lacune in fase d. manutenzione.

D.F.

Colpevoli lacune sulla manutenzione dell'asse spezzato

Viareggio: inchiesta dell'Asl

S'impicca nel reparto di psichiatria

VIAREGGIO. Si è impiccato a 42 anni con una cinghia in una toilette del reparto di psichiatria dell'ospedale Versilia. L'intervento d. un infermiere lo ha strappato in un primo momento alla morte, e dopo i soccorsi è stato ricoverato in rianimazione. Ma dopo 3 giorni, è morto. L'Asl ha avviato un'inchiesta interna. Circa una settimana fa, l'uomo viene accompagnato al pronto soccorso dai carabinieri. Ha avuto una lite in famiglia e afferma di temere per la propria vita. Medici e infermieri lo sottopongono a un esame tossicologico. Tranne che abbia assunto sostanze stupefacenti o alcol, il risultato del primo esame dell'ospedale è negativo. Il paziente entra nella toilette. Pochi minuti dopo un'infermiera bussa alla porta del bagno per chiedere se sia tutto a posto. Dall'interno, tuttavia, non arrivano risposte. E a quel punto l'infermiera apre la porta con il passepartout e vede che l'uomo si è impiccato. Il paziente viene trasportato in rianimazione, dove dopo 3 giorni muore.

Galilei chiuso un'ora: bomba da rimuovere

PISA. Dalle 8 alle 9 di stamattina scorporto Galilei chiuso per la rimozione dei relativamente bellici ritrovamento nella zona delle piste di volo.

L'operazione è stata concentrata da Sat, forze dell'ordine, 60ª Brigata Aerea e protezione civile, sta nelle modalità che nella scelte del giorno con il coordinamento della prefettura.

Oggi, infatti, nella fascia oraria indicata per la circolazione non sono previsti né arrivi né partenze. L'unico volo che potrebbe subire un leggero ritardo è quello per Mosca della Wind Jet in partenza alle 8,40.

In questo caso sarebbero le operazioni di imbarco a subire una slittamento di di qualche decina di minuti.

CARRARA

Schiacciato dal camion che stava riparando

La vittima è un meccanico romeno di 43 anni, padre di due figli

CARRARA. Ancora un incidente mortale sul lavoro. Un meccanico romeno, padre di due figli, Gheorghe Petrelea, è morto ieri pomeriggio a 43 anni, schiacciato dalle ruote di un semirimorchio al quale stava effettuando una verifica meccanica a Carrara, nel piazzale della Cargoline srl in viale Zaccagna. Il pesante mezzo, per cause che sono in corso di accertamento, secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, si è mosso in avanti mentre l'uomo si trovava al di sotto del mezzo impegnato nel lavoro. Il camion sarebbe stato messo in moto per lo scodamento, da fermo, del cosiddetto meccanico. È stato allora che forse un sobbalzo lo ha fatto spostare, ma saranno le indagini a stabilire tutta la dinamica di questa tragedia (e anche eventuali responsabilità) che si è compiuta in pochi minuti, ieri pomeriggio intorno alle 18,30.

Il mezzo, un semirimorchio trabina con tir) sempre secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato messo in moto per lo svogliamento, da fermo, del cosiddetto meccanico. Ma, forse per un sobbalzo, o è spostato. E quel movimento è stato fatale a Gheorghe Petrelea.

Il cumion gli era passato sopra con il terzo assale posteriore delle ruote. La morte è avvenuta per schiacciamento toraco-addominale.

Di sono stati attimi di disperazione fra i lavoratori, è stato subito chiamato il 118, ma i sanitari hanno potuto solo stilare il referto di morte per il medico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Avenza e il personale del servizio Asl di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il mezzo è stato poi posto sotto sequestro per le indagini.

Mentre la salma del meccanico, dopo il nulla osta del magistrato di turno, è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale, dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria. A dove si recheranno i familiari, che sono stati avvisati dell'accaduto. Pare che la moglie del meccanico, dovesse arrivare dalla Romania nei prossimi giorni.

C.C.

Gheorghe Petrelea e il camion che lo schiacciato l'operaio romeno

Il mezzo si è mosso in avanti mentre l'uomo si trovava al di sotto

SEZIONE TOSCANA
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

RETTIFICA ESTRATTO DI BANDO DI GARA

Avviso

Si rettifica quanto sopra inviato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 25/05/2011 - S. 100 - Foglio delle inserzioni - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Bandi e avvisi di gara - Avviso relativo alla procedura per l'appalto della fornitura di materiale per il rifacimento del manto stradale di alcune strade comunali - CIG 2 4 1 3 4 0 2 0 6 7 - Ditta 0 0 1 1 4 0 0 0